

LINE を利用した道路施設の破損等の通報について

令和 6 年 2 月分

受付番号	通報日時	場所	通報内容	対応状況
D-R6-2-1	令和 6 年 2 月 6 日	石才	カーブミラーの向きが変わっており、 必要な箇所の確認ができない。	左右の確認ができるように 調整しました。
D-R6-2-2	令和 6 年 2 月 8 日	久保	マンホール横から割れてきてどんどん 広がっている。	通報箇所を補修しました。
D-R6-2-3	令和 6 年 2 月 12 日	半田	放置自転車がある。	現場確認しましたが、自転車はありま せんでした。
D-R6-2-4	令和 6 年 2 月 12 日	王子	クラックがあり、大型車が通行する度に 自宅が揺れる。	令和 6 年度以降、 順次対応予定です。

D-R6-2-5	令和6年2月22日	畠中	カーブミラー設置を検討してほしい。	現場確認しましたが、左右の見通しが良く、誘導停止線もあるため設置できません。交差点では一旦停止をして通行をお願いします。
D-R6-2-6	令和6年2月28日	地藏堂	貝塚市（矢印）が外れて道路に落ちていた。	矢印の入った境界鋳を回収した後、担当課に引き渡ししました。