

織部池・新池（森）・南池 浸水想定マップ



【ハザードマップ活用の注意点】

ハザードマップに示された浸水想定結果は、ある設定条件に基づいているため、詳細な地形を反映できない場合もあります。そのため、浸水範囲や浸水深、到達時間などはあくまでも目安として捉え、災害時には状況に応じた避難行動を心がけてください。

この地図では、織部池と新池（森）の堤防が同時に決壊した場合および南池の堤防が決壊した場合の想定される浸水想定区域を合算し、最大浸水深を表示しています。また、氾濫水が到達するおよその時間や避難所の位置などの情報も掲載しました。なお、地図で示した浸水想定区域以外でも浸水が生じる可能性がありますので注意してください。

避難所一覧


施設名	所在地
東山小学校体育館	東山5丁目11-1
永寿小学校体育館	三ツ松2020
木島小学校体育館	三ツ松1048
第三中学校体育館	東山7丁目4-1
山手地区公民館	東山7丁目10-1

④ 浸水想定区域内のため、避難時は十分に注意してください。
※ 避難所の開設状況については、市の防災情報を確認してください。

一時避難場所一覧

(災害時に一時的に避難する施設)

施設名	所在地
青少年運動広場	東山1丁目4-1
上記小中学校・高等学校の運動場	



※ 浸水の深さ1cm以上を表示しています。

土砂災害（特別）警戒区域

急傾斜地の崩壊 ① 土砂災害特別警戒区域
土砂災害により、建物が破壊され、住民の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがある区域。
② 土砂災害警戒区域
土砂災害により、住民の生命または身体に危害が生じるおそれがある区域。

歩行困難度

避難時の歩行困難度を示しました。道路上で歩行困難となっているところでは、無理に通行するのは避けましょう。

