

LINE を利用した道路施設の破損等の通報について

令和 3 年 5 月分

受付番号	通報時刻	場所	通報内容	対応状況	対応日
D-R3-5-1	令和 3 年 5 月 30 日 20 時 9 分	石才	カーブミラーの角度が悪い	角度調整を行いました。	令和 3 年 6 月 2 日