

LINE を利用した道路施設の破損等の通報について

令和 3 年 6 月分

受付番号	通報時刻	場所	通報内容	対応状況	対応日
D-R3-6-1	令和 3 年 6 月 5 日 15 時 25 分	津田南町	カーブミラーが割れている	ミラーを取り替えました。	令和 3 年 6 月 9 日
D-R3-6-2	令和 3 年 6 月 5 日 16 時 13 分	麻生中	道路側溝に雑草が茂っている	除草作業を行いました。	令和 3 年 6 月 8 日
D-R3-6-3	令和 3 年 6 月 28 日 10 時 33 分	東山一丁目	車道と歩道の間にある 横断防止柵が一部外れている	補修しました。	令和 3 年 6 月 28 日