LINE を利用した道路施設の破損等の通報について

令和 6 年 8 月分

受付番号	通報時刻	場所	通報内容	対応状況
D-R6-8-1	令和 6 年 8 月 23 日	岸和田市南町	公園の植木が道路側に大きく伸びていて道路の幅が狭くなるので危ない。	公園を管理している公園緑地課に対応を依頼しました。