

測定結果の概要

- 1、報告状況について
- (大気基準適用施設)
- 令和6年3月末において報告義務のある事業場は、1事業場ありますが、休止中です。
- (水質基準適用施設)
- 令和6年3月末において報告義務のある事業場は、1事業場あり、測定結果の報告がありました。
- 2、排出基準等適合状況について
- 令和6年5月末までに報告を受けた事業場の測定結果は、すべての排出基準等を下回っていました。

○大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)

事業場No.	事業場名	所在地	施設No.	ダイオキシン類(排出ガス)			ダイオキシン類(燃え殻)		ダイオキシン類(ばいじん)		備考
				試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	基準	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
1	魚野運輸物流倉庫有限会社 木梓再生工場	貝塚市三ヶ山1346-1	1	-	-	10	-	-	-	-	令和5年度休止

○水質基準適用施設(下水道終末処理場)

事業場No.	事業場名	所在地	特定施設の種別	試料No.	試料採取日	ダイオキシン類(排水)		備考
						測定結果 (pg-TEQ/L)	基準	
1	南大阪湾岸流域下水道 中部水みらいセンター	貝塚市二色南町6-1	下水道終末処理施設	1	令和5年 8月1日	0.00011	10	